



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBORE

N° 234-INSP

Distributenetbeheerder
Gestionnaire de réseau de distribution

EAMAS

Nr teller
N° comp

DE MAAZSEN

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° *182030108-07*

EAN
code

Aard onderzoek	AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	TT	Voorschrift netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek
Lieu du contrôle: *Bosstraat 26 Orléans*

Eigenaar
Propriétaire: *[Redacted]* Adres
Adresse: *[Redacted]*

Installateur: *Cottin Koenaad* BTW / TVA

Datum van het onderzoek
Date du contrôle: *8/5/2011* Ik / CI

Inspecteur: *Deffelen Christ*

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison Appart

Spanning Tension: <i>230v</i>	Meter / bord verbinding Liaison compteur-tableau: <i>2u102</i>	Max. beveiliging Protection max: <i>40A</i>
----------------------------------	---	--

Aardelectrode Electrode de terre: <i>Pa</i>	Isolatie Isolement: <i>0,9 Mohm</i>	Aantal verdeelborden Nombre de tableaux: <i>1</i>
--	--	--

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen Nombre des circuits terminaux: <i>12</i>	Test In		I Δ In		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	Type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	276
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>van alle 12</i>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>van 4 tot 9</i>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht Contrôle visuel: algemeen / générale: <input checked="" type="radio"/>	OK	NOK	directe aanraking contact direct: <input checked="" type="radio"/>	OK	NOK	Indirecte aanraking Contact indirect: <input checked="" type="radio"/>	OK	NOK
---	----	-----	---	----	-----	---	----	-----

Aansluitingen Raccordements: <input checked="" type="radio"/>	OK	NOK	Potentiaalvereffeningen Liaisons équipotentielles: <input checked="" type="radio"/>	OK	NOK
--	----	-----	--	----	-----

Inbreuken / Infractions
Opmerkingen / Remarques: *[Redacted]*

VISUM:
Datum / date: *[Redacted]*

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI
L'installation est conforme au RGIE

De overeenkomstige artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle zwaarte maatregelen worden getroffen opdat bij het indienen van de installatie de infractions geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. (Inbreuken die niet uiterlijk 1 uur na de melding dateren)

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'au moment de remettre en service les installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. (Nouveaux contrôles au plus tard un an après la date de contrôle)

Het complete schema en opstellings schema werden voor gezien aangekend en
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle zwaarte maatregelen worden getroffen opdat bij het indienen van de installatie de infractions geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. (Inbreuken die niet uiterlijk 1 uur na de melding dateren)

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'au moment de remettre en service les installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. (Nouveaux contrôles au plus tard un an après la date de contrôle)

Het complete schema en opstellings schema werden voor gezien aangekend en
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conformes avec l'installation.

De overeenkomstige artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle zwaarte maatregelen worden getroffen opdat bij het indienen van de installatie de infractions geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. (Inbreuken die niet uiterlijk 1 uur na de melding dateren)

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'au moment de remettre en service les installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. (Nouveaux contrôles au plus tard un an après la date de contrôle)

Het complete schema en opstellings schema werden voor gezien aangekend en
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conformes avec l'installation.

De overeenkomstige artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle zwaarte maatregelen worden getroffen opdat bij het indienen van de installatie de infractions geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. (Inbreuken die niet uiterlijk 1 uur na de melding dateren)

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'au moment de remettre en service les installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. (Nouveaux contrôles au plus tard un an après la date de contrôle)

Het complete schema en opstellings schema werden voor gezien aangekend en
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conformes avec l'installation.

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK <input type="radio"/>	276bis HK <input type="radio"/>	
271 AK <input type="radio"/>	271 HK <input type="radio"/>	
276 AK <input type="radio"/>	276 HK <input type="radio"/>	

NOTE (a) L'obligation de composer le dossier de l'installation est indiquée dans le rapport de contrôle. (b) L'obligation de composer le dossier de l'installation est indiquée dans le rapport de contrôle. (c) L'obligation de composer le dossier de l'installation est indiquée dans le rapport de contrôle. (d) L'obligation de composer le dossier de l'installation est indiquée dans le rapport de contrôle. (e) L'obligation de composer le dossier de l'installation est indiquée dans le rapport de contrôle.

NOTE (a) L'obligation de composer le dossier de l'installation est indiquée dans le rapport de contrôle. (b) L'obligation de composer le dossier de l'installation est indiquée dans le rapport de contrôle. (c) L'obligation de composer le dossier de l'installation est indiquée dans le rapport de contrôle. (d) L'obligation de composer le dossier de l'installation est indiquée dans le rapport de contrôle. (e) L'obligation de composer le dossier de l'installation est indiquée dans le rapport de contrôle.